

Протокол обр. 16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. – за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) за строеж: Разширение на газопрееносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап „линейна част“, част А9: „Преносен газопровод от КВ Вълчедръм – КВ Расово 1 (охранен) – СОГ и КВ Расово – КВ Расово 2 (охранен) до КВ Дреновец (от км.438.4 до км.481.2 – 42.8 км“, Подобекти: Линейна част, оптична кабелна линия и кранови възли, находящи се територията на землищата на с. Вълчедръм и с. Мокреш, община Вълчедръм, землището на с. Комошица, община Якимово, землищата на с. Расово и с. Аспарухово, община Медковец, землищата на с. Василовци, с. Крива бара и с. Княжевска махала, община Брусарци, област Монтана, землищата на с. Динково, с. Тополовец и с. Дреновец, община Ружинци, област Видин, и
Подобект: Станция за почистване на газопровода (СОГ) и кранов възел (КВ) Расово, находящ се на територията на землището на с. Расово, община Медковец, област Монтана.

177/201

Идентификация на документа	От КП	До КП	Дата
9.5.2.4_FRM-00071A_IDC_IDC0084	458+400	458+400	23.9.2020

Инспекционни доклади за полево полагане на изолация с положителни резултати от изпитване, общо 27 броя, от км. – до км., от дата:

Идентификация на документа	От КП	До КП	Дата
9.5.2.4_FRM-00157_IDC_KP458-001	NA	NA	19.10.2020
9.5.2.4_FRM-00157_IDC_KP458-002	NA	NA	27.10.2020
9.5.2.4_FRM-00157_IDC_KP458-003	NA	NA	28.10.2020
9.5.2.4_FRM-00157_IDC_KP458-004	NA	NA	29.10.2020
9.5.2.4_FRM-00157_IDC_KP458-005	NA	NA	30.10.2020
9.5.2.4_FRM-00157_IDC_KP458-006	NA	NA	31.10.2020
9.5.2.4_FRM-00157_IDC_KP458-007	NA	NA	3.11.2020
9.5.2.4_FRM-00157_IDC_KP458-008	NA	NA	4.11.2020
9.5.2.4_FRM-00157_IDC_KP458-009	NA	NA	5.11.2020
9.5.2.4_FRM-00157_IDC_KP458-010	NA	NA	6.11.2020
9.5.2.4_FRM-00157_IDC_KP458-011	NA	NA	7.11.2020
9.5.2.4_FRM-00157_IDC_KP458-012	NA	NA	8.11.2020
9.5.2.4_FRM-00157_IDC_KP458-013	NA	NA	8.11.2020
9.5.2.4_FRM-00157_IDC_KP458-019	NA	NA	9.11.2020
9.5.2.4_FRM-00157_IDC_KP458-020	NA	NA	10.11.2020
9.5.2.4_FRM-00157_IDC_KP458-021	NA	NA	11.11.2020
9.5.2.4_FRM-00157_IDC_KP458-022	NA	NA	12.11.2020
9.5.2.4_FRM-00157_IDC_KP458-023	NA	NA	13.11.2020
9.5.2.4_FRM-00157_IDC_KP458-026	NA	NA	14.11.2020
9.5.2.4_FRM-00157_IDC_KP458-028	NA	NA	16.11.2020
9.5.2.4_FRM-00157_IDC_KP458-030	NA	NA	18.11.2020
9.5.2.4_FRM-00157_IDC_KP458-032	NA	NA	29.10.2020
9.5.2.4_FRM-00157_IDC_KP458-033	NA	NA	19.11.2020
9.5.2.4_FRM-00157_IDC_KP458-034	NA	NA	19.11.2020
9.5.2.4_FRM-00157_IDC_KP458-036	NA	NA	20.11.2020
9.5.2.4_FRM-00157_IDC_KP458-041	NA	NA	22.11.2020
9.5.2.4_FRM-00157_IDC_KP458-042	NA	NA	29.11.2020

3.7. Проби и изпитания:

Протоколи от безразрушителен контрол – визуален оглед, със заключение „Качеството на контролираните заварени съединения съответстват на изискванията на БДС EN ISO 5817:2014 - ниво на качество „В“, общо 42 броя, от км. – до км., от дата:

Идентификация на документа	От КП	До КП	Дата
9.5.2.4_LAB-00003_IDC_VT-C531-3606	NA	NA	30.9.2020
9.5.2.4_LAB-00003_IDC_VT-C531-3932	NA	NA	30.9.2020
9.5.2.4_LAB-00003_IDC_VT-C531-4219	NA	NA	9.10.2020
9.5.2.4_LAB-00003_IDC_VT-C531-5041	NA	NA	17.11.2020
9.5.2.4_LAB-00003_IDC_VT-C531-5043	NA	NA	17.11.2020
9.5.2.4_LAB-00003_IDC_VT-C531-5072	NA	NA	18.11.2020
9.5.2.4_LAB-00003_IDC_VT-C531-5074	NA	NA	18.11.2020