

Протокол обр.16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. – за съставане на актове и протоколи по време на строителството за строеж: Разширение на газопрееносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап „линейна част“, част А6: „Преносен газопровод от КВ Борислав - КВ Ралево до СОГ и КВ Горни Дъбник“

Местоположение: територията на Област Ловеч, Община Ловеч: землища на с. Александрово, с. Дренов, с. Владия и с. Слатина; Област Плевен, Община Пордим: землища на с. Борислав, с. Катерица и с. Вълчитрън; Община Плевен: землища на с. Бохот, с. Ралево, с. Горталово и с. Беглеж; Община Долни Дъбник: землища на с. Петърница, с. Бъркач, с. Садовец, с. Крушовица и с. Горни Дъбник

122/177

6.5.2.3_FRM-00071A_SIS_034	323+123	345+083	18.2.2020
6.5.2.3_FRM-00071A_SIS_035	321+240	343+853	20.2.2020
6.5.2.3_FRM-00071A_SIS_037	343+265	343+349	21.2.2020
6.5.2.3_FRM-00071A_SIS_038	340+045	340+070	22.2.2020
6.5.2.3_FRM-00071A_SIS_041	323+111	345+095	1.3.2020
6.5.2.3_FRM-00071A_SIS_042	326+615	327+025	4.3.2020
6.5.2.3_FRM-00071A_SIS_043	327+013	327+013	24.2.2020
6.5.2.3_FRM-00071A_SIS_044	345+328	345+328	18.5.2020
6.5.2.3_FRM-00071A_SIS_045	343+265	343+265	18.5.2020
6.5.2.3_FRM-00071A_SIS_046	338+416	338+428	19.5.2020
6.5.2.3_FRM-00071A_SIS_047	339+948	339+985	19.5.2020
6.5.2.3_FRM-00071A_SIS_048	334+186	334+245	20.5.2020
6.5.2.3_FRM-00071A_SIS_049	327+002	327+099	20.5.2020
6.5.2.3_FRM-00071A_SIS_051	322+726	326+964	24.5.2020
6.5.2.3_FRM-00071A_SIS_052	321+399	321+399	24.5.2020
6.5.2.3_FRM-00071A_SIS_053	321+260	323+640	26.5.2020
6.5.2.3_FRM-00071A_SIS_054	320+976	321+240	27.5.2020
6.5.2.3_FRM-00071A_SIS_057	326+976	326+976	2.6.2020
6.5.2.3_FRM-00071A_SIS_058	322+274	322+320	6.6.2020
6.5.2.3_FRM-00071A_SIS_059	318+487	318+487	6.6.2020
6.5.2.3_FRM-00071A_SIS_060	323+455	323+467	4.7.2020
6.5.2.3_FRM-00071A_SIS_063	323+301	323+443	8.7.2020
6.5.2.3_FRM-00071A_SIS_064	323+277	323+289	9.7.2020
6.5.2.3_FRM-00071A_SIS_065	323+657	323+657	15.7.2020
7.5.2.1a_FRM-00071A_SIS_031	345+875	345+972	14.2.2020
7.5.2.1a_FRM-00071A_SIS_032	345+862	345+862	15.2.2020
7.5.2.1a_FRM-00071A_SIS_034	345+849	345+849	18.2.2020

Инспекционни доклади за полево полагане на изолация с положителни резултати от изпитване, общо 160 броя, от км. – до км., от дата:

Идентификация на документ	От КП	До КП	Дата
6.5.2.1_FRM-00157_SIS_INS-SIS-142	288+693	288+697	10.11.2020
6.5.2.1_FRM-00157_SIS_INS-SIS-021	288+982	291+853	8.6.2020
6.5.2.1_FRM-00157_SIS_CP-00045	289+031	289+097	6.3.2020
6.5.2.1_FRM-00157_SIS_INS-SIS-065	289+031	289+104	4.7.2020
6.5.2.1_FRM-00157_SIS_INS-SIS-042	289+068	291+207	30.6.2020
6.5.2.1_FRM-00157_SIS_INS-SIS-073	289+116	303+776	20.7.2020
6.5.2.1_FRM-00157_SIS_INS-SIS-080	289+129	289+129	24.7.2020
6.5.2.1_FRM-00157_SIS_INS-SIS-020	289+147	290+928	6.6.2020
6.5.2.1_FRM-00157_SIS_INS-SIS-074	291+136	298+072	21.7.2020
6.5.2.1_FRM-00157_SIS_INS-SIS-077	291+185	310+208	22.7.2020
6.5.2.1_FRM-00157_SIS_INS-SIS-078	291+914	294+299	23.7.2020
6.5.2.1_FRM-00157_SIS_INS-SIS-028	292+181	292+541	12.6.2020
6.5.2.1_FRM-00157_SIS_INS-SIS-098	292+352	303+779	10.8.2020
6.5.2.1_FRM-00157_SIS_INS-SIS-043	292+364	296+301	1.7.2020
6.5.2.1_FRM-00157_SIS_INS-SIS-029	292+957	295+716	15.6.2020
6.5.2.1_FRM-00157_SIS_INS-SIS-081	294+279	296+827	25.7.2020