

Към настоящата проверка за уместност са използвани
инструменти за измерване на оптиката. Положена е
трайната маркировка - репер и КМК (контролно
измервателна колонка).

На места около участъците на оптиката не е
изпълнен обратен настил.

По заст от трасето се добъртва резултативността
на терена.

При КВ Войводово и КВ Бутан са
монтирани основните измервателни, МКТП и
шансезащитни.

В зоната за обезопасяване на КВ Войводово
и КВ Бутан се извършват добъртвателни
работи - ограда, настилка.

Приложение: Снимков материал.....

КОНСТАТИРАЛИ


представители на РДНСК гр.Враца:

1.  /инж.И.Начева/

2.  /инж. Св. Иванова/

ПРИСЪСТВАЛИ НА ПРОВЕРКАТА:

1. 
(Хр. Стефанов)

2. 
(инж.И.Василев)