

Протокол обр.16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. – за съставане на актове и протоколи по време на строителството) за строеж: Разширение на газопрепосната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап „линейна част“, част А1: „Преносен газопровод от СОГ и КВ „Златина“ - КВ „Сечище“ до КВ „Сливак“.

Местоположение: територията на землищата на с. Златина, община Провадия, на с. Ветрино, с. Белоградец и с. Ягнило, община Ветрино, област Варна, на с. Сечище, с. Памукчии, с. Стоян Михайловски, с. Жилино. с. Избул и с. Правенци, община Нови пазар, на с. Велино, община Шумен, на с. Живково, с. Камемяк и с. Сливак, община Хитрино, област Шумен

88/119

1.5.2.3_FRM-00157_SPK_SPK-INS-214	92+727	98+278	24.8.2020
1.5.2.3_FRM-00157_SPK_SPK-INS-215	98+175	98+258	24.8.2020
1.5.2.3_FRM-00157_SPK_SPK-INS-216	95+494	98+151	25.8.2020
1.5.2.3_FRM-00157_SPK_SPK-INS-219	92+562	99+099	28.8.2020
1.5.2.3_FRM-00157_SPK_SPK-INS-220	89+292	92+862	28.8.2020
1.5.2.3_FRM-00157_SPK_SPK-INS-222	92+726	96+047	31.8.2020
1.5.2.3_FRM-00157_SPK_SPK-INS-226	95+794	95+794	3.9.2020
1.5.2.3_FRM-00157_SPK_SPK-INS-227	89+395	89+398	3.9.2020
1.5.2.3_FRM-00157_SPK_SPK-INS-228	89+410	89+410	3.9.2020
1.5.2.3_FRM-00157_SPK_SPK-INS-236	96+651	96+663	7.9.2020
1.5.2.3_FRM-00157_SPK_SPK-INS-239	89+431	89+431	9.9.2020
1.5.2.3_FRM-00157_SPK_SPK-INS-246	89+283	89+335	10.9.2020
1.5.2.3_FRM-00157_SPK_SPK-INS-271	96+709	96+709	6.10.2020
1.5.2.3_FRM-00157_SPK_SPK-INS-272	99+103	99+103	12.10.2020
1.5.2.3_FRM-00157_SPK_SPK-INS-275	89+052	89+052	19.10.2020
1.5.2.3_FRM-00157_SPK_SPK-INS-276	117+753	117+755	26.10.2020
2.5.2.1a_FRM-00157_SPK_SPK-INS-002	117+784	117+888	8.6.2020
2.5.2.1a_FRM-00157_SPK_SPK-INS-003	117+811	117+876	9.6.2020
2.5.2.1a_FRM-00157_SPK_SPK-INS-014	117+786	117+864	17.6.2020
2.5.2.1a_FRM-00157_SPK_SPK-INS-193	117+778	117+778	19.8.2020
2.5.2.1a_FRM-00157_SPK_SPK-INS-270	117+783	117+783	6.10.2020
2.5.2.1a_FRM-00157_SPK_SPK-INS-277	117+900	117+900	15.10.2020
1.5.2.2_FRM-00157_SPK_SPK-INS-274	NA	NA	19.10.2020
1.5.2.4_FRM-00157_SPK_SPK-INS-275	NA	NA	29.10.2020

3.7. Проби и изпитания:

Протоколи от безразрушителен контрол – визуален оглед, със заключение „Качеството на контролираните заварени съединения съответстват на изискванията на БДС EN ISO 5817:2014 - ниво на качество „В“, общо 264 броя, от км. – до км., от дата:

Идентификация на документа	От КП	До КП	Дата
1.5.2.1_LAB-00003_SPK_VT-C532-0147	89+015	89+015	12.7.2020
1.5.2.1_LAB-00003_SPK_VT-C532-0150	88+009	89+003	13.7.2020
1.5.2.1_LAB-00003_SPK_VT-C532-0153	87+010	87+998	14.7.2020
1.5.2.1_LAB-00003_SPK_VT-C532-0161	86+013	86+997	15.7.2020
1.5.2.1_LAB-00003_SPK_VT-C532-0164	85+000	86+000	15.7.2020
1.5.2.1_LAB-00003_SPK_VT-C532-0167	84+002	84+988	15.7.2020
1.5.2.1_LAB-00003_SPK_VT-C532-0197	88+250	88+917	16.7.2020
1.5.2.1_LAB-00003_SPK_VT-C532-0200	87+034	87+974	16.7.2020
1.5.2.1_LAB-00003_SPK_VT-C532-0203	86+600	86+741	16.7.2020
1.5.2.1_LAB-00003_SPK_VT-C532-0206	85+270	85+649	16.7.2020
1.5.2.1_LAB-00003_SPK_VT-C532-0209	84+418	84+588	17.7.2020
1.5.2.1_LAB-00003_SPK_VT-C532-0212	83+010	83+989	17.7.2020
1.5.2.1_LAB-00003_SPK_VT-C532-0224	82+003	82+998	18.7.2020
1.5.2.1_LAB-00003_SPK_VT-C532-0227	80+887	80+983	19.7.2020
1.5.2.1_LAB-00003_SPK_VT-C532-0230	81+007	81+991	19.7.2020
1.5.2.1_LAB-00003_SPK_VT-C532-0233	78+008	78+638	20.7.2020
1.5.2.1_LAB-00003_SPK_VT-C532-0236	77+017	77+996	21.7.2020