

Протокол обр.16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. – за съставане на актове и протоколи по време на строителството за строеж: Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап „линейна част“, част А5: „Преносен газопровод от км 231+900 - КВ Иванча - КВ Бутово до КВ Борислав“

Местоположение: територията на област Велико Търново, община Полски Тръмбеш, землищата на с. Полски Сеновец, с. Иванча, с. Стефан Стамболово, с. Обединение, община Павликени, землищата на с. Долна Липница, с. Горна Липница, с. Патреш, с. Недан, с. Бутово, област Плевен, община Левски, землищата на с. Градище и с. Асеновци, община Пордим, землището на с. Борислав, област Ловеч, землището на гр.Летница, общ.Летница

134/152

5.5.2.6_LAB-00001_BUR_RT B-A05-Bv-040	NA	NA	8.9.2020
5.5.2.6_LAB-00001_BUR_RT B-A05-Bv-044	NA	NA	18.9.2020
5.5.2.6_LAB-00001_BUR_RT B-A05-Bv-048	NA	NA	28.9.2020
5.5.2.6_LAB-00001_BUR_RT B-A05-Bv-050	NA	NA	28.9.2020
5.5.2.6_LAB-00001_BUR_RT B-A05-Bv-052	NA	NA	29.9.2020
5.5.2.6_LAB-00001_BUR_RT B-A05-Bv-058	NA	NA	1.10.2020
5.5.2.6_LAB-00001_BUR_RT B-A05-Bv-062	NA	NA	5.10.2020
5.5.2.6_LAB-00001_BUR_RT B-A05-Bv-064	NA	NA	23.10.2020
5.5.2.6_LAB-00001_BUR_RT B-A05-Bv-067	NA	NA	29.10.2020
5.5.2.6_LAB-00001_BUR_RT B-A05-Bv-071	NA	NA	24.10.2020

Протоколи от контрол – ултразвуков тест, общо 22 броя, от км. – до км., от дата:

Идентификация на документа	От КП	До КП	Дата
5.5.2.1_LAB-00002_BUR_UT B-A05-089	237+645	237+645	11.6.2020
5.5.2.1_LAB-00002_BUR_UT B-A05-116	237+657	237+657	15.6.2020
5.5.2.3_LAB-00002_BUR_UT B-A05-074	256+019	256+031	9.6.2020
5.5.2.3_LAB-00002_BUR_UT B-A05-078	256+043	256+043	9.6.2020
5.5.2.3_LAB-00002_BUR_UT B-A05-087	266+653	266+653	11.6.2020
5.5.2.3_LAB-00002_BUR_UT B-A05-103	266+665	266+665	12.6.2020
5.5.2.3_LAB-00002_BUR_UT B-A05-118	247+143	247+143	15.6.2020
5.5.2.3_LAB-00002_BUR_UT B-A05-121	266+677	266+677	16.6.2020
5.5.2.3_LAB-00002_BUR_UT B-A05-123	247+155	247+155	16.6.2020
5.5.2.3_LAB-00002_BUR_UT B-A05-143	266+689	266+689	18.6.2020
5.5.2.3_LAB-00002_BUR_UT B-A05-182	239+862	239+862	22.6.2020
5.5.2.3_LAB-00002_BUR_UT B-A05-203	239+875	239+875	24.6.2020
5.5.2.3_LAB-00002_BUR_UT B-A05-228	266+640	266+640	26.6.2020
5.5.2.3_LAB-00002_BUR_UT B-A05-470	239+162	239+255	27.7.2020
5.5.2.5_LAB-00002_BUR_UT B-A05-026	278+744	278+744	29.5.2020
5.5.2.5_LAB-00002_BUR_UT B-A05-034	278+756	278+756	1.6.2020
5.5.2.5_LAB-00002_BUR_UT B-A05-048	281+985	281+985	4.6.2020
5.5.2.5_LAB-00002_BUR_UT B-A05-070	279+668	279+693	9.6.2020
5.5.2.5_LAB-00002_BUR_UT B-A05-072	281+997	281+997	9.6.2020
5.5.2.5_LAB-00002_BUR_UT B-A05-076	279+693	279+693	9.6.2020
5.5.2.5_LAB-00002_BUR_UT B-A05-091	282+006	282+006	11.6.2020
5.5.2.5_LAB-00002_BUR_UT B-A05-131	279+698	279+710	17.6.2020

Протоколи от Безрушителен контрол - с проникващи течности, общо 11 броя, от км. – до км., от дата:

Идентификация на документа	От КП	До КП	Дата
5.5.2.2_LAB-00005_BUR_MT B-A05-I-028	NA	NA	28.9.2020
5.5.2.2_LAB-00005_BUR_MT B-A05-I-034	NA	NA	7.10.2020
5.5.2.2_LAB-00005_BUR_MT B-A05-I-042	NA	NA	19.10.2020
5.5.2.2_LAB-00005_BUR_PT B-A05-I-011	NA	NA	19.8.2020
5.5.2.4_LAB-00005_BUR_MT B-A05-Bo-036	NA	NA	23.9.2020
5.5.2.4_LAB-00005_BUR_MT B-A05-Bo-044	NA	NA	7.10.2020
5.5.2.4_LAB-00005_BUR_MT B-A05-Bo-058	NA	NA	8.10.2020
5.5.2.4_LAB-00005_BUR_PT B-A05-Bo-021	NA	NA	19.8.2020