

8.5.2.5_LAB-00006_VMK_HT-C530-2458	437+010	437+022	19.10.2020
8.5.2.5_LAB-00006_VMK_HT-C530-2459	436+827	437+010	19.10.2020
8.5.2.5_LAB-00006_VMK_HT-C530-2460	437+584	437+590	19.10.2020
8.5.2.5_LAB-00006_VMK_HT-C530-2461	437+022	437+584	19.10.2020
8.5.2.5_LAB-00006_VMK_HT-C530-2636	420+626	420+632	11.11.2020
8.5.2.5_LAB-00006_VMK_HT-C530-2637	436+648	436+660	11.11.2020
8.5.2.5_LAB-00006_VMK_HT-C530-2639	438+245	438+260	11.11.2020
8.5.2.5_LAB-00006_VMK_HT-S-A08-CS-003	437+993	438+045	29.5.2020
8.5.2.6_LAB-00006_VMK_HT-C530-2599	438+261	438+275	5.11.2020
8.5.2.6_LAB-00006_VMK_HT-C530-2600	438+261	438+275	5.11.2020
8.5.2.6_LAB-00006_VMK_HT-C530-2601	438+261	438+275	5.11.2020
8.5.2.6_LAB-00006_VMK_HT-C530-2602	438+261	438+275	5.11.2020
9.5.2.1a_LAB-00006_VMK_HT-C530-1084	438+282	438+392	4.6.2020
9.5.2.1a_LAB-00006_VMK_HT-C530-2640	438+270	438+282	11.11.2020

3.9. Доклади за предварително изпитване под налягане на тръбопровод с положителни резултати, общо 12 броя. от км. – до км., от дата:

Идентификация на документа	От КП	До КП	Дата
8.5.2.1_FRM-00107_VMK_A8-016	403+798	403+834	25.5.2020
8.5.2.1_FRM-00107_VMK_A8-021-021-1-021-2	404+452	404+544	27.5.2020
8.5.2.1_FRM-00107_VMK_A8-026	405+500	405+545	28.5.2020
8.5.2.1_FRM-00107_VMK_A8-029	405+821	405+870	29.5.2020
8.5.2.1_FRM-00107_VMK_A8-031	405+935	405+996	30.5.2020
8.5.2.1_FRM-00107_VMK_A8-033	406+205	406+253	1.6.2020
8.5.2.3_FRM-00107_VMK_A8-040-1	409+223	409+321	11.7.2020
8.5.2.3_FRM-00107_VMK_A8-040-2	409+321	409+360	14.7.2020
8.5.2.3_FRM-00107_VMK_A8-047	411+112	411+172	9.6.2020
8.5.2.3_FRM-00107_VMK_A8-060	418+765	418+971	13.6.2020
8.5.2.5_FRM-00107_VMK_A8-078	437+005	437+584	20.6.2020
8.5.2.5_FRM-00107_VMK_A8-080	437+978	438+039	9.6.2020

3.10. Хидравличните тестове на линейната част и крановите възли са проведени съгласно заповеди на изпълнителния директор на Булгартрансгаз ЕАД, с описани резултати в протоколи и заключение „Комисията счита проведеното изпитание на якост и плътност за „УСПЕШНО“, общо 10 броя, от км. – до км., от дата:

Бидак	Идентификация на документа	От КП	До КП	Дата
Протокол за проведено изпитване на якост и плътност	8.5.2.2_BTG-00015_VMK_A08-04	407+811	407+825	21.10.2020
Протокол за проведено изпитване на якост и плътност	8.5.2.4_BTG-00015_VMK_A08-07	420+615	420+629	2.11.2020
Протокол за проведено изпитване на якост и плътност	8.5.2.6_BTG-00015_VMK_A08-05	438+261	438+275	29.10.2020
Протокол за проведено изпитване на якост и плътност	8.5.2.1_BTG-00034_VMK_A8-03	391+299	407+811	31.8.2020
Протокол за проведено изпитване на якост и плътност	8.5.2.3_BTG-00034_VMK_A8-01	409+373	420+615	22.8.2020
Протокол за проведено изпитване на якост и плътност	8.5.2.3_BTG-00034_VMK_A8-03	407+825	409+360	31.8.2020
Протокол за проведено	8.5.2.5_BTG-00034_VMK_A8-01	420+629	436+648	22.8.2020